

MACOM
Partners from RF to Light

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-010507-CH0160

Số Phần:
Nhà sản xuất / Thương hiệu:
Mô tả Sản phẩm
Bảng dữ liệu:
Tình trạng của RoHS
Điều kiện chứng khoán
Chuyển từ
Cách vận chuyển

MACP-010507-CH0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD
 MACP-010507-CH0160.pdf
 Không có chì / RoHS Tuân thủ
75562 pcs stock
Hong Kong
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của MACP-010507-CH0160

SỐ PHẦN	MACP-010507-CH0160
NHÀ CHẾ TẠO	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
SỰ MIÊU TẢ	RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	75562 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	MACP-010507-CH0160.pdf
GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP	5-SMD
LOẠT	-
RETURN LOSS	31dB
POWER - MAX	500mW
BAO BÌ	Tape & Reel (TR)
GÓI / CASE	5-SMD Module
VÀI CÁI TÊN KHÁC	1465-1718-2
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CÔ LẬP	-
INSERTION LOSS	0.4dB
TẦN SỐ	5MHz ~ 300MHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 300MHz 17dB 500mW 5-SMD Module
KHỚP NỐI YẾU TỐ	17dB
LOẠI COUPLER	Standard
CÁC ỨNG DỤNG	General Purpose

thẻ liên quan

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Nhà phân phối MACP-010507-CH0160	Nhà cung cấp MACP-010507-CH0160
Giá MACP-010507-CH0160	Hình ảnh MACP-010507-CH0160	Hình ảnh MACP-010507-CH0160
Bảng dữ liệu PDF MACP-010507-CH0160	Tài xuống tập dữ liệu MACP-010507-CH0160	Bảng dữ liệu MACP-010507-CH0160
Cổ phiếu MACP-010507-CH0160	Mua MACP-010507-CH0160	Mua Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Nhà cung cấp Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Nhà phân phối Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Aeroflex Circuit Technology MACP-010507-CH0160	Aeroflex MACP-010507-CH0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-010507-CH0160	M/A-Com Technology Solutions MACP-010507-CH0160
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-010507-CH0160	MACOM Technology Solutions MACP-010507-CH0160	

những sản phẩm liên quan

<p>MACP-009730-C60370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Trong kho: 68058 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010561-TR1000 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6DFN Trong kho: 4662 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010562-000000 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Trong kho: 4595 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010414-CA0370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 103049 pcs RFQ</p>
<p>MACP-009596-CA01TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-009596-CA016 Trong kho: 485 pcs RFQ</p>	<p>MACP-009596-CA0160 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22 Trong kho: 27221 pcs RFQ</p>
<p>MACP-009011-C80370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 29238 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010562-TR1000 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 6GHZ-18GHZ 6TDFN Trong kho: 3016 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010250-C808A0 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Trong kho: 114443 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010562-001SMB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-010562-TR100 Trong kho: 5017 pcs RFQ</p>
<p>MACP-010561-001SMB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-010561-TR100 Trong kho: 3678 pcs RFQ</p>	<p>MACP-010561-000000 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN Trong kho: 4788 pcs RFQ</p>