



TDK Corporation

HHM1907B1

Số Phần:

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Mô tả Sản phẩm

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHS

Điều kiện chứng khoán

Chuyển từ

Cách vận chuyển

HHM1907B1

TDK Corporation

BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402

[HHM1907B1.pdf](#)

Không có chì / RoHS Tuân thủ

307944 pcs stock

Hồng Kông

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

Thông số kỹ thuật của HHM1907B1

SỐ PHẦN	HHM1907B1
NHÀ CHẾ TẠO	TDK Corporation
SỰ MIÊU TẢ	BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	307944 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	HHM1907B1.pdf
LOẠT	-
RETURN LOSS (MIN)	10dB
GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT	180° ±10°
BAO BÌ	Original-Reel®
GÓI / CASE	0402 (1005 Metric)
VÀI CÁI TÊN KHÁC	445-15673-6
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.8dB
TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED	50 / 50 Ohm
DẢI TẦN SỐ	4.9GHz ~ 5.95GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Balun 4.9GHz ~ 5.95GHz 50 / 50 Ohm 0402 (1005 Metric)

thẻ liên quan

TDK Corporation HHM1907B1	Nhà phân phối HHM1907B1	Nhà cung cấp HHM1907B1
Giá HHM1907B1	Hình ảnh HHM1907B1	Hình ảnh HHM1907B1
Bảng dữ liệu PDF HHM1907B1	Tài xuống tập dữ liệu HHM1907B1	Bảng dữ liệu HHM1907B1
Cổ phiếu HHM1907B1	Mua HHM1907B1	Mua TDK Corporation HHM1907B1
TDK Corporation HHM1907B1	Nhà cung cấp TDK Corporation	Nhà phân phối TDK Corporation
TDK Corporation HHM1907B1		

những sản phẩm liên quan

<p>HHM2202SA2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 1.71-1.79GHZ 0603 Trong kho: 4048 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1902B1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Trong kho: 290984 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1904C1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Trong kho: 47142 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1932A2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Trong kho: 1054239 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1918A2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Trong kho: 1190924 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1927A4 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 1.805-2.17GHZ 50/100 0402 Trong kho: 319228 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1917A5 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Trong kho: 335006 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1946A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0402 Trong kho: 62622 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A4 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Trong kho: 314972 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1906A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Trong kho: 3696 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1903A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Trong kho: 212246 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1904A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Trong kho: 58057 pcs</p> <p>RFQ</p>