

**MACOM**  
Partners from RF to Light

**Aeroflex (MACOM Technology Solutions)**

## MACP-011034

Số Phần:  
Nhà sản xuất / Thương hiệu:  
Mô tả Sản phẩm  
Bảng dữ liệu:  
Tình trạng của RoHS  
Điều kiện chứng khoán  
Chuyển từ  
Cách vận chuyển

MACP-011034  
Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  
RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD  
 MACP-011034.pdf  
 Không có chì / RoHS Tuân thủ  
34659 pcs stock  
Hồng Kông  
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

### Thông số kỹ thuật của MACP-011034

SỐ PHẦN	MACP-011034
NHÀ CHẾ TẠO	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
SỰ MIÊU TẢ	RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	34659 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	MACP-011034.pdf
GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP	6-SMD
LOẠT	-
RETURN LOSS	-20dB
POWER - MAX	0.5W
BAO BÌ	Cut Tape (CT)
GÓI / CASE	6-SMD
VÀI CÁI TÊN KHÁC	1465-1807-1
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CÔ LẬP	30dB
INSERTION LOSS	-
TẦN SỐ	5MHz ~ 1.2GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Directional Coupler General Purpose 5MHz ~ 1.2GHz 10dB 0.5W 6-SMD
KHỚP NỐI YẾU TỐ	10dB
LOẠI COUPLER	Standard
CÁC ỨNG DỤNG	General Purpose

### thẻ liên quan

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Nhà phân phối MACP-011034	Nhà cung cấp MACP-011034
Giá MACP-011034	Hình ảnh MACP-011034	Hình ảnh MACP-011034
Bảng dữ liệu PDF MACP-011034	Tài xuống tập dữ liệu MACP-011034	Bảng dữ liệu MACP-011034
Cổ phiếu MACP-011034	Mua MACP-011034	Mua Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Nhà cung cấp Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Nhà phân phối Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Circuit Technology MACP-011034	Aeroflex MACP-011034
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011034	M/A-Com Technology Solutions MACP-011034
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011034	MACOM Technology Solutions MACP-011034	

### những sản phẩm liên quan

<p><b>MACP-011032</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 33983 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011036</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 4034 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-010563-TR1000</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Trong kho: 4446 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACPCT0030</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 27402 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011015</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 40MHZ-1.25GHZ 5SMD Trong kho: 24969 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011035</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 31816 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-010563-001SMB</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Trong kho: 4608 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011038</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 5028 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011010</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 69745 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011033</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 34032 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>MACP-011013</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Trong kho: 75305 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>MACP-011014</b> Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Trong kho: 34558 pcs <b>RFQ</b></p>