



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-009596-CA0160

Số Phần:

MACP-009596-CA0160

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

Mô tả Sản phẩm

RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22

Bảng dữ liệu:

[MACP-009596-CA0160.pdf](#)

Tình trạng của RoHS

Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán

27221 pcs stock

Chuyển từ

Hồng Kông

Cách vận chuyển

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

Thông số kỹ thuật của MACP-009596-CA0160

SỐ PHẦN	MACP-009596-CA0160
NHÀ CHẾ TẠO	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
SỰ MIÊU TẢ	RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM22
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	27221 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	MACP-009596-CA0160.pdf
GÓI THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP	SM-22
LOẠT	-
RETURN LOSS	-16dB
POWER - MAX	-
BAO BÌ	Cut Tape (CT)
GÓI / CASE	6-SMD Module
VÀI CÁI TÊN KHÁC	1465-1321-1
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CÔ LẬP	-
INSERTION LOSS	-
TẦN SỐ	5MHz ~ 1GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Directional Coupler 5MHz ~ 1GHz 10dB 6-SMD Module
KHỚP NỐI YẾU TỐ	10dB
LOẠI COUPLER	Standard
CÁC ỨNG DỤNG	-

thẻ liên quan

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160	Nhà phân phối MACP-009596-CA0160	Nhà cung cấp MACP-009596-CA0160
Giá MACP-009596-CA0160	Hình ảnh MACP-009596-CA0160	Hình ảnh MACP-009596-CA0160
Bảng dữ liệu PDF MACP-009596-CA0160	Tài xuống tập dữ liệu MACP-009596-CA0160	Bảng dữ liệu MACP-009596-CA0160
Cổ phiếu MACP-009596-CA0160	Mua MACP-009596-CA0160	Mua Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160	Nhà cung cấp Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Nhà phân phối Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160	Aeroflex Circuit Technology MACP-009596-CA0160	Aeroflex MACP-009596-CA0160
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-009596-CA0160	M/A-Com Technology Solutions MACP-009596-CA0160
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-009596-CA0160	MACOM Technology Solutions MACP-009596-CA0160	

những sản phẩm liên quan

<p>MACP-008125-CK07TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-008125-CK07F Trong kho: 555 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010507-CH0160 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-300MHZ 5SMD Trong kho: 75562 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-008125-CK07F0 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1GHZ SM127 Trong kho: 3506 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-009596-CA01TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-009596-CA016 Trong kho: 485 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-007727-CI07B0 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ SM123 Trong kho: 55152 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-009730-C60370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Trong kho: 68058 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACH102-8TP-R Nhà sản xuất của: Belden's Hirschmann Sự miêu tả: NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT Trong kho: 60 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010561-000000 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 2GHZ-6GHZ 6TDFN Trong kho: 4788 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-009011-C80370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 29238 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010414-CA0370 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Trong kho: 103049 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-007727-CI07TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MACP-007727-CI07B Trong kho: 583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010250-C808A0 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ MOD Trong kho: 114443 pcs</p> <p>RFQ</p>