



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MABA-011014

Số Phần:

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Mô tả Sản phẩm

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHS

Điều kiện chứng khoán

Chuyển từ

Cách vận chuyển

MABA-011014

Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD


MABA-011014.pdf

Không có chì / RoHS Tuân thủ

82158 pcs stock

Hồng Kông

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của MABA-011014

SỐ PHẦN	MABA-011014
NHÀ CHẾ TẠO	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
SỰ MIÊU TẢ	BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	82158 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	MABA-011014.pdf
LOẠT	-
RETURN LOSS (MIN)	20dB
GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT	4°
BAO BÌ	Tape & Reel (TR)
GÓI / CASE	4-SMD Module
VÀI CÁI TÊN KHÁC	1465-1478-2
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.9dB
TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED	50 / 75 Ohm
DÀI TẦN SỐ	45MHz ~ 1.2GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Balun 45MHz ~ 1.2GHz 50 / 75 Ohm 4-SMD Module

thẻ liên quan

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Nhà phân phối MABA-011014	Nhà cung cấp MABA-011014
Giá MABA-011014	Hình ảnh MABA-011014	Hình ảnh MABA-011014
Bảng dữ liệu PDF MABA-011014	Tài xuống tập dữ liệu MABA-011014	Bảng dữ liệu MABA-011014
Cổ phiếu MABA-011014	Mua MABA-011014	Mua Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Nhà cung cấp Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Nhà phân phối Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Aeroflex Circuit Technology MABA-011014	Aeroflex MABA-011014
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-011014	M/A-Corn Technology Solutions MABA-011014
Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-011014	MACOM Technology Solutions MABA-011014	

những sản phẩm liên quan

<p>MABA-010441-CT38A0 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD MOD Trong kho: 24710 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-010245-CT1160 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 50MHZ-1GHZ 1:1 6SMD FLAT Trong kho: 77192 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MABA-011030 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 46MHZ-1GHZ 75/75 MODULE Trong kho: 105633 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-011031 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 75/75 MODULE Trong kho: 92945 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MABA-011029 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD MOD Trong kho: 41315 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-010245-CT11TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MABA-010245-CT116 Trong kho: 558 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MABA-011002-TB Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: EVAL BOARD FOR MABA-011002 Trong kho: 460 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-011002 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 5MHZ-200MHZ 4:1 6SMD Trong kho: 33169 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MABA-011028 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 600MHZ-1.7GHZ 50/50 MODULE Trong kho: 110414 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-011017 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 2:1 6SMD FLAT LEAD Trong kho: 119780 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MABA-011015 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 5SMD Trong kho: 70164 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MABA-011013 Nhà sản xuất của: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Sự miêu tả: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD Trong kho: 80745 pcs</p> <p>RFQ</p>

