



## 2450BL05A0100T

Số Phần:

2450BL05A0100T

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Johanson Technology

Mô tả Sản phẩm

BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202

Bảng dữ liệu:

 2450BL05A0100T.pdf

Tình trạng của RoHS

 Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán

346165 pcs stock

Chuyển từ

Hong Kong


Cách vận chuyển

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[YÊU CẦU BÁO GIÁ](#)

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.





### Thông số kỹ thuật của 2450BL05A0100T

SỐ PHẦN	2450BL05A0100T
NHÀ CHẾ TẠO	Johanson Technology
SỰ MIÊU TẢ	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	346165 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	 2450BL05A0100T.pdf
LOẠT	2450
RETURN LOSS (MIN)	9.5dB
GIẢI ĐOẠN KHÁC BIỆT	180° ±10°
BAO BÌ	Tape & Reel (TR)
GÓI / CASE	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
VÀI CÁI TÊN KHÁC	712-1646-2
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHẢY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.55dB
TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED	50 / 100 Ohm
DÀI TẦN SỐ	2.3GHz ~ 2.69GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

### thẻ liên quan

Johanson Technology 2450BL05A0100T	Nhà phân phối 2450BL05A0100T	Nhà cung cấp 2450BL05A0100T
Giá 2450BL05A0100T	Hình ảnh 2450BL05A0100T	Hình ảnh 2450BL05A0100T
Bảng dữ liệu PDF 2450BL05A0100T	Tài xuống tập dữ liệu 2450BL05A0100T	Bảng dữ liệu 2450BL05A0100T
Cổ phiếu 2450BL05A0100T	Mua 2450BL05A0100T	Mua Johanson Technology 2450BL05A0100T
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Nhà cung cấp Johanson Technology	Nhà phân phối Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Johanson 2450BL05A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL05A0100T

### những sản phẩm liên quan

 <p><b>2450BL07A0050T</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Trong kho: 3869 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43H0100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 4372 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450AT43B100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 338380 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43F0100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 112113 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL14B050T</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Trong kho: 2880 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450BL14B200T</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Trong kho: 4504 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL14B100T</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Trong kho: 2801 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT45A100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 194676 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450AT44A100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 3720 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450BL14B100</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Trong kho: 6408 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>2450BL07A0100T</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Trong kho: 6085 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>2450AT43D100E</b> Nhà sản xuất của: Johanson Technology Sự miêu tả: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Trong kho: 6073 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

Bản quyền © 2020 Nhà phân phối đáng tin cậy của linh kiện điện tử

E-mail: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Địa chỉ: 17F, Tòa nhà thương mại Gaylord, 114-118 Đường Lockhart, Wan Chai, Hồng Kông

