



## L18P010S05

Số Phần:

L18P010S05

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Tamura

Mô tả Sản phẩm

SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC

Bảng dữ liệu:

L18P010S05.pdf

Tình trạng của RoHS

Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán

15025 pcs stock

Chuyển từ

Hồng Kông

Cách vận chuyển

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[YÊU CẦU BÁO GIÁ](#)

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

### Thông số kỹ thuật của L18P010S05

SỐ PHẦN	L18P010S05
NHÀ CHẾ TẠO	Tamura
SỰ MIÊU TẢ	SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	15025 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	L18P010S05.pdf
VOLTAGE - CUNG CẤP	5V
LOẠT	L18PXXS05
LOẠI CẢM BIẾN	Hall Effect, Open Loop
NHẠY CẢM	-
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG	5µs
SỰ PHẢN CỰC	Bidirectional
BAO BÌ	Bulk
GÓI / CASE	Module
ĐẦU RA	Ratiometric, Voltage
VÀI CÁI TÊN KHÁC	S1-L18P010S05EY
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG	-30°C ~ 80°C
SỐ KÊNH	1
GẮN LOẠI	Through Hole
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
ĐỘ TUYẾN TÍNH	±1%
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
TẦN SỐ	DC ~ 100kHz
ĐỐI VỚI ĐO	AC/DC
MIÊU TẢ CỤ THỂ	Current Sensor 10A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
HIỆN TẠI - CUNG CẤP (MAX)	15mA
HIỆN TẠI - VIỄN THÁM	10A
TÍNH CHÍNH XÁC	-

### thẻ liên quan

Tamura L18P010S05	Nhà phân phối L18P010S05	Nhà cung cấp L18P010S05
Giá L18P010S05	Hình ảnh L18P010S05	Hình ảnh L18P010S05
Bảng dữ liệu PDF L18P010S05	Tài xuống tập dữ liệu L18P010S05	Bảng dữ liệu L18P010S05
Cổ phiếu L18P010S05	Mua L18P010S05	Mua Tamura L18P010S05
Tamura L18P010S05	Nhà cung cấp Tamura	Nhà phân phối Tamura
Tamura L18P010S05		

### những sản phẩm liên quan

<p><b>L18P003S12</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 3A AC/DC Trong kho: 16944 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P015S05</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Trong kho: 12997 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>L18P015D15</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Trong kho: 7397 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P005S05R</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Trong kho: 18658 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>L18P005S12</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Trong kho: 14264 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P015S05R</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Trong kho: 13645 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>L18P010S05R</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Trong kho: 12227 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P015S12</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 15A AC/DC Trong kho: 12664 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>L18P010S12</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Trong kho: 13686 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P010D15</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 10A AC/DC Trong kho: 9311 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>L18P005S05</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Trong kho: 17046 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>L18P005D15</b> Nhà sản xuất của: Tamura Sự miêu tả: SENSOR CURRENT HALL 5A AC/DC Trong kho: 12067 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>