



TDK Corporation

HHM17146A1

Số Phần:

Nhà sản xuất / Thương hiệu:

Mô tả Sản phẩm

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHS

Điều kiện chứng khoán

Chuyển từ

Cách vận chuyển

HHM17146A1

TDK Corporation

BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603

HHM17146A1.pdf

Không có chì / RoHS Tuân thủ

920864 pcs stock

Hồng Kông

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hình ảnh có thể là đại diện. Xem thông số kỹ thuật để biết chi tiết sản phẩm.

Thông số kỹ thuật của HHM17146A1

SỐ PHẦN	HHM17146A1
NHÀ CHẾ TẠO	TDK Corporation
SỰ MIÊU TẢ	BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS	Không có chì / RoHS Tuân thủ
SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN	920864 pcs
BẢNG DỮ LIỆU	HHM17146A1.pdf
LOẠT	-
RETURN LOSS (MIN)	-10dB
GIAI ĐOẠN KHÁC BIỆT	180° ±10°
BAO BÌ	Tape & Reel (TR)
GÓI / CASE	0603 (1608 Metric)
VÀI CÁI TÊN KHÁC	445-172635-2
GẮN LOẠI	Surface Mount
ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL)	1 (Unlimited)
TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	0.8dB
TRỞ KHÁNG - UNBALANCED / BALANCED	50 / 50 Ohm
DẢI TẦN SỐ	1.92GHz ~ 2.17GHz
MIÊU TẢ CỤ THỂ	RF Balun 1.92GHz ~ 2.17GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)

thẻ liên quan

TDK Corporation HHM17146A1	Nhà phân phối HHM17146A1	Nhà cung cấp HHM17146A1
Giá HHM17146A1	Hình ảnh HHM17146A1	Hình ảnh HHM17146A1
Bảng dữ liệu PDF HHM17146A1	Tài xuống tập dữ liệu HHM17146A1	Bảng dữ liệu HHM17146A1
Cổ phiếu HHM17146A1	Mua HHM17146A1	Mua TDK Corporation HHM17146A1
TDK Corporation HHM17146A1	Nhà cung cấp TDK Corporation	Nhà phân phối TDK Corporation
TDK Corporation HHM17146A1		

những sản phẩm liên quan

<p>HHM17139B1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Trong kho: 255709 pcs RFQ</p>	<p>HHM1715E1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Trong kho: 54435 pcs RFQ</p>
<p>HHM17165A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Trong kho: 273962 pcs RFQ</p>	<p>HHM17166A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Trong kho: 247743 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711E1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Trong kho: 796296 pcs RFQ</p>	<p>HHM17168B1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Trong kho: 227544 pcs RFQ</p>
<p>HHM17125D1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Trong kho: 496156 pcs RFQ</p>	<p>HHM17152A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Trong kho: 506941 pcs RFQ</p>
<p>HHM17144A1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Trong kho: 862583 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711Q1 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Trong kho: 836875 pcs RFQ</p>
<p>HHM17139B2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Trong kho: 823244 pcs RFQ</p>	<p>HHM17153A2 Nhà sản xuất của: TDK Corporation Sự miêu tả: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Trong kho: 387125 pcs RFQ</p>